



REGISTRE PUBLIQUE D'ACCESSIBILITE



COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO

Chemin des Combes
06410 BIOT

CONTENU DU REGISTRE :

	Le document peut être consulté :	
	Sur place	Sur internet (biot.fr)
- Fiche synthétique d'informations sur l'accessibilité de l'équipement	x	x
- Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) de Biot		x
- Diagnostic du bâtiment réalisé dans le cadre de l'Ad'AP	x	x
- Plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées »	x	x



COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO

Chemin des Combes
06410 BIOT

Contact :

Stade Pierre Bel - 04 22 10 59 02
Salle Paul Gilardi - 04 22 10 57 50

Date de rédaction de la fiche : 10-2017

SYNTHESE DES PRESTATIONS ET SERVICES PROPOSES

Cette infrastructure sportive propose aux Biotois, aux associations locales, aux entreprises et aux étudiants :

- un terrain de football en pelouse synthétique (stade Pierre Bel) avec tribunes couvertes et vestiaires,
- une salle polyvalente de 430 places debout ou 315 assises (Paul Gilardi) entièrement modulable et pouvant accueillir des sports au sol

Le bâtiment accueille également les locaux du service municipal de la Jeunesse et du Sport et ceux de l'Union Sportive Biotoise.

ACCESSIBILITE DE L'EQUIPEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL

Etat d'accessibilité du bâtiment

Le Complexe Sportif Pierre Operto est inclus dans l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) de la commune de Biot .

-  Indice d'accessibilité : 95%
-  2 obstacles ont été identifiés dans le cadre de l'Ad'AP communal. Les travaux de mise en accessibilité sont prévus pour 2019.

Personnel d'accueil

Le Complexe Sportif Pierre Operto ne dispose pas de point d'accueil.

Le gardien assure l'accueil des usagers.

-  Le gardien n'a pas été formé aux différentes situations de handicap → *une session de sensibilisation des agents municipaux est prévue fin 2017*

ACCESSIBILITE DES ABORDS DE L'EQUIPEMENT

Parkings à proximité

Parking du Complexe Sportif Pierre Operto – sur place

-  2 places de stationnement sont réservées aux personnes en situation de handicap
-  Des bandes de guidages permettent de guider les personnes jusqu'aux différents services (stade, salle, vestiaires, etc.)

Arrêts de bus à proximité

Arrêt « Village familial » - (dispositif « Icilà » transports collectifs à la demande) – 30m

-  Arrêt de bus non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants

Arrêt « Biot 3000 » (lignes 10 et 21 d'Envibus) – 500m

-  Arrêt de bus non accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants → *mise en accessibilité prévue fin 2017*

ACCESSIBILITE DES SERVICES PROPOSES	
Stade Pierre Bel (terrain de football)	 Le terrain de football est accessible à tous les types de handicap
Vestiaires	 Les vestiaires sont accessibles à tous les types de handicap  Les toilettes des vestiaires ne disposent pas de poignées de tirage pour refermer la porte.
Tribunes	 Les tribunes sont accessibles à tous les types de handicap Un ascenseur* permet d'accéder au 1 ^{er} étage. Des emplacements sont réservés aux utilisateurs de fauteuils roulants.
Salle Paul Gilardi (salle polyvalente) - RDC	 La salle est accessible à tous les types de handicap
Service municipal de la Jeunesse et du Sport – 1 ^{er} étage	 Le service est accessible par ascenseur*
Locaux de l'association US Biot Football	 La buvette extérieure est accessible à tous les types de handicap
*Ascenseur RDC/1 ^{er} étage	 L'entretien de l'ascenseur est effectué une fois tous les deux mois.

DIAGNOSTIC D'ACCESSIBILITE DES BATIMENTS ERP

STADE OPPERTO

CHEMIN DES COMBES
06 410 BIOT



JUIN 2015



Siège social

2 bis Boulevard de la Paix

13 640 LA ROQUE D'ANTHERON

SAS au capital de 8 000 € - RCS Salon 448 656 660

N° TVA intracommunautaire : FR294865660



RESULTATS DE L'AUDIT

DATE DE L'AUDIT	27 mai 2015
AUDITEUR	Laurent VIANES
COORDONNEES DE L'AGENCE	2 bis, boulevard de La Paix 13 640 LA ROQUE D'ANTHERON 04 42 90 43 60
VERIFICATEUR DU RAPPORT	Philippe LONGIN

SYNTHESE

Indice d'accessibilité actuel	: 95%
Indice d'accessibilité potentiel	: 100%
Nombre d'obstacles	: 2
Enveloppe globale	: 960 € HT
Enveloppe ERP	: 960 € HT
Enveloppe voirie	: 0 € HT

REMARQUES

Les audits étant réalisés de jour, l'éclairage en conditions nocturnes d'utilisation n'a pas été vérifié. Les niveaux réglementaires à respecter concernant l'éclairage sont (valeurs d'éclairement moyen horizontal) : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles ; 200 lux au droit des postes d'accueil ; 100 lux pour les circulations intérieures horizontales ; 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.

DEROGATION

Aucune demande de dérogation n'est nécessaire pour ce site.




RÉSULTATS PAR FONCTIONS

Résultats fonctions systématiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Abords	100%	0	0 € HT	100%
Entrée	100%	0	0 € HT	100%

Résultats fonctions spécifiques	Indice d'accessibilité	Nombre d'obstacles	Enveloppe (€ HT)	Indice potentiel
Salle de spectacle	100%	0	0 € HT	100%
Sanitaires stade public	100%	0	0 € HT	100%
Local associatif	100%	0	0 € HT	100%
Vestiaires	86%	1	780 € HT	100%
Terrain de foot	67%	1	180 € HT	100%
Circulations verticales	100%	0	0 € HT	100%
Administration - 1er étage	100%	0	0 € HT	100%
Tribune - 1er étage	100%	0	0 € HT	100%

Répartition de l'enveloppe par fonction



FICHE RECAPITULATIVE

CLIENT	MISSION	SITE	ACCESSIBILITE
VILLE DE BIOT	Diagnostics accessibilité ERP	Stade Pierre Opperto	95%

FONCTION	OBSTACLE	ACCESSIBILITE
Abords		100%
Entrée		100%
Salle de spectacle		100%
Sanitaires stade public		100%
Local associatif		100%
Vestiaires	C1	86%
Terrain de foot	C2	67%
Circulations verticales		100%
Administration - 1er étage		100%
Tribune - 1er étage		100%

C1	OBSTACLE	PRECONISATION	COUT	Gain de la fonction
	SNTR (SANITAIRE)	x6. PMR	780 € HT	7%
	ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)		180 € HT	33%

MONTANT TOTAL	960 € HT
NOUVELLE ACCESSIBILITE DU SITE	100%

MODULE	ACCESSIBILITE	OBSTACLE
Fonction : Abords		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
	100%	
Fonction : Entrée		
PRKG (PARKING)	100%	
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
ECLA (ECLAIRAGE)	100%	
SIGN (SIGNALETIQUE)	100%	
	100%	
Fonction : Salle de spectacle		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - Entrée bâtiment	100%	
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Hall	100%	
RCPT (RECEPTION)	100%	
PBLA (SALLE RECEVANT DU PUBLIC ASSIS) - Salle de spectacle	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Femmes	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Hommes	100%	
	100%	
Fonction : Sanitaires stade public		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Femmes	100%	
SNTR (SANITAIRE) - Hommes	100%	
	100%	
Fonction : Local associatif		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Local	100%	
	100%	
Fonction : Vestiaires		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
PRTE (PORTE EXTERIEURE) - x2	100%	
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	100%	
SNTR (SANITAIRE) - x6. PMR	0%	C1
VSTR (VESTIAIRE) - x6	100%	
DCHE (DOUCHE) - x6	100%	
INFI (INFIRMERIE)	100%	
	86%	
Fonction : Terrain de foot		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	0%	C2
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Terrain	100%	
	67%	
Fonction : Circulations verticales		
ASCE (ASCENSEUR)	100%	
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)	100%	
	100%	
Fonction : Administration - 1er étage		
PRTE (PORTE EXTERIEURE)	100%	
CHIN (CHEMINEMENT INTERIEUR) - Couloir	100%	
BURE (BUREAU) - x5	100%	
	100%	
Fonction : Tribune - 1er étage		
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR)	100%	
CHEX (CHEMINEMENT EXTERIEUR) - Tribune	100%	
	100%	
NOTE GLOBALE DE CE SITE :	95%	

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Stade Pierre Opperto

Localisation
**Chemin des Combes
BIOT**

Obstacle critique n° **C1**

Fonction Vestiaires
SNTR (SANITAIRE) - x6. PMR

Description



Absence de dispositif permettant de refermer la porte

Principe

Installer une poignée de tirage sur la porte du sanitaire adapté à tous.

x6 sanitaires

Exemple :



Arrêté du 8 décembre 2014

Article 12 - Dispositions relatives aux sanitaires

SANITAIRE - pose poignée de tirage	qtés	métrage	estim	TOTAL	corps d'état
	estim	estim	unit HT		
nombre de barre(s)	6				
fourniture et pose poignée de tirage			130 €	780 €	men.int
			TOTAL	780 €	août-14

CLIENT
VILLE DE BIOT

Site
Stade Pierre Opperto

Localisation
**Chemin des Combes
BIOT**

Obstacle critique n° **C2**

**Fonction Terrain de foot
ESCE (ESCALIER EXTERIEUR)**

Description



Sécurisation des marches absente et/ou non conforme

Principe

Modifier et/ou compléter la signalisation et/ou les équipements selon le tableau ci-dessous.

NB :

- Bande podotactile posée en amont de la volée de marches descendantes, à 50cm du premier nez.
- Nez de marches contrastés, sans débord excessif et antidérapants
- 1ère et dernière contremarches contrastées
- Main courante continue, facilement préhensible, contrastée et dépassant d'une longueur de marche.



Arrêté du 8 décembre 2014
Article 7.1 - Escaliers

ESCALIER - sécurisation des marches	qtés estim	métrage estim	estim unit HT	TOTAL € HT	corps d'état
MARQUAGE AU SOL					
pose d'une bande podotactile sur la marche palière	0	1.5	170 €	0 €	sols souples
pose de nez de marche non-glissants contrastés	3	1.5	40 €	180 €	sols souples
pose d'une contremarche	0	1.5	110 €	0 €	sols souples
peinture et finitions, contrastes contremarches inclus					
MAIN COURANTE PROLONGEMENT					
fourniture et pose prolongement main courante	0	0	170 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
MAIN COURANTE POSE					
fourniture et pose main courante sur écuyers	0	10	220 €	0 €	serrurerie
fourniture et pose main courante sur potelets	0	10	330 €	0 €	serrurerie
peinture et finitions					
MAIN COURANTE MISE EN CONTRASTE					
préparation du support	0	10	20 €	0 €	peinture
peinture et finitions					
TOTAL				180 €	<i>août-14</i>